

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления по физической
культуре, спорту, молодежной политике
Администрации Гурьевского
Муниципального округа Т.С. Каргополова

« _____ » _____ 2023г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Гурьевский муниципальный округ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: спортивный зал пауэрлифтинг/бокс
1.2. Адрес объекта: 652785, Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск ул. Партизанская 26/6
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 525,4 кв.м
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 600 кв.м
1.4. Год постройки здания: 2018, последнего капитального ремонта: 2022
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.09.2023, капитального 01.09.2050г.
1.6. Название организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа», МБУ ДО «КСШ ГМО»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область-Кузбасс г.Гурьевск Партизанская, 26/6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Физическая культура и спорт.
2.2 Виды оказываемых услуг: Деятельность спортивных объектов
2.3 Форма оказания услуг: На объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 230 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет

3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД</i>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)	-	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)	-	4,5
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	-	-	-
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	ДП-И (У, Г), ВНД (К, С, О)	12,13	6,7
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты)	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	6,7,8,9,10, 11	8,9

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)	-	10,11,12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В	-	13,14,15, 16

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: помещение Спортивного зала бокса и пауэрлифтинга доступно условно избирательно ДУ (У,Г,О); ВНД (К,С).

Объект признан: доступным условно для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха.

Для обеспечения **полной доступности** объекта для **инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности** объекта для **инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и /или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

Для обеспечения **условной доступности** для **инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения.

Для обеспечения **частичной доступности** объекта для **инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Для обеспечения **полной доступности** объекта для **инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку и освещение, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок): выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Путь (пути) движения внутри здания: увеличить дверной проем эвакуационного выхода и дверные проемы внутри объекта до ширины рабочего полотна не менее 90 см.;

Санитарно-гигиенические помещения: Установка санитарно-бытового оборудования согласно норм для обеспечения доступности помещения. В соответствии с нормативными требованиями (расширить дверной проем не менее 0,90м, убрать порог, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д.

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт (текущий)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт (текущий)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт (текущий)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ремонт (текущий)</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ремонт (текущий)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Организация альтернативной формы обслуживания</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Орг, тек.ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления денежных средств в рамках исполнения: плана мероприятий «Дорожная карта» утвержденного в учреждении на 2022-30г.г. приказом №101 от 27 сентября 2022г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта полностью доступен всем (ДП-В)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с Гурьевской районной организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru (размещено на сайте 14.08.2023г.)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание (I, II) | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта (I, II) | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 5 л.

Позтажные планы, паспорт БТ: на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____) Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2023 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУ ДО «КСШ ГМО»);

Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3	-	Все	-	Орг, ТР, ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4,5	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу;	Все	- нанесением цветовой и тактильной маркировки на поверхности возле главного входа; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН	Орг, ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		16	Не выделены места для транспорта инвалидов	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональ ной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	1,2	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2023г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУДО «КСШ ГМО»);
Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проемом	(К,О,С)	- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг, ТР, ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть			- порог на входе – 12 см;	(К,О,С)	Уменьшить порог не менее 0,025	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- отсутствует системная информация на входе	Все	- организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	Орг, ТР, ТСП

I Результаты обследования:

2. Вход (выход) № 2 (эвакуационный)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУ ДО «КСШ ГМО»);

Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	18	- отсутствие тактильной маркировки перед дверью	(К,О,С)		
2.4	Дверь (входная)	есть	-	17	- порог на входе – 10 см;	(К,О,С)		
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует системная информация на входе	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (у); ДУ-И(К,О,С)	-	17,18	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУ ДО «КСШ ГМО»);

Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	4,5	- не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие гардероба, колясочной	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную	Орг, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	- отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами	(К, О, С)	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных	Орг, ТР, ТСП

							препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-		- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	Все	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	ТР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		- отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации	Все	- организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функци ональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)	-	4,5	Ремонт текущий

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУ ДО «КСШ ГМО»);
Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	6,7	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг; -	(О,У,С, Г)	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	Орг, ТР, ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функц иональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма	ДЧ-И (О, Г, У,С), ВНД (К)	12	6,7	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – Жилые помещения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУ ДО «КСШ ГМО»);
Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/6.

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (палаты)	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУ ДО «КСШ ГМО»);
Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/б.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11, 10,	8	- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина (желательно с разделением на мужчин и женщин) - установить кнопку вызова персонала	Орг, ТР, ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	есть	6,7,8, 9	9	- отсутствие поручней для МГН, - входные двери меньше 0,9 м	(О,С,К)	- необходимо обустроить универсальные душевые кабинки; - установить кнопку вызова персонала	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД (К, С, О)	11,10,9 ,8,7,6.	8,9	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная спортивная школа Гурьевского муниципального округа» (МБУ ДО «КСШ ГМО»); Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Партизанская 26/6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	10, 11, 12	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5)	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	есть	-	10, 11	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	(С)		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (С, У, О, К) ВНД (Г)	-	10, 11, 12	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП